


Nach Demontage der Dichtplatte die Gewindelöcher im Boden mit Silikon abdichten (6x)


Dichtadapter aufstecken



Drehtellermontage für raumluftunabhängigen Betrieb

BONO/BONO XTRA





Schnitt durch Ofen nach der Drehtellermontage

